



STATUSRAPPORT KOMMUNALE VEIER 2017

Bjarne Bekken
Birger Træthaug
2017

Vei nr 01
Rosvollveien

Lengde 2336m
Bredde 4,5m



Tilstand: Asfaltet,
Litt sprekker og krakelering, stort sett bra.

Trafikkgrunnlag: Museum/prestegård
10 Boligenheter

Vei nr 02
Rangnesveien

Lengde 3235m
Bredde 3m



Tilstand: Grusvei
Bergknauser i vegkant/veibane
Noen svake partier (Dårlig underlag)
Stort behov for rensing av veikanter.
Lite grus
En del trær/busker i veikanten(Påbegynt trefelling 2016)
En del nye veigrøfter må til.

Trafikkgrunnlag: 4 boligenheter
2 gardsbruk
3 fritidsboliger

Vei nr 03
Tretnesveien

Lengde 300m
Bredde 3m




Tilstand: Asfalt
Godt underlag.
En del trær/busker i veikanten

Trafikkgrunnlag: 8 boligenheter

Vei nr 04
Leirmyrveien

Lengde 230m
Bredde 3m



Tilstand: Grusvei
Deler av veien ligger på myr
En del hull, grov grus

Trafikkgrunnlag: 5 boligenheter
4 fritidsboliger

Vei nr 05 - 12
Straumen sentrum

Lengde 1210m
Bredde 3m
Plasser



Tilstand: Asfaltet
Gjennomgående bra tilstand, med unntak av boligfelt Straumen som har stort behov for reasfaltering

Trafikkgrunnlag: Sykehjem
Helsesenter
Ambulansebåtkai
Verksted (Moe maskin og transport)
Dagligvarehandel
Motell/campingplass
21 Boligenheter

Vei nr 13 Gjøstølveien


Lengde	2700m
Bredde	3-4 m
Fartsgrense	1150m 40 km/t (Fra Jøkrysset)



Tilstand:	Asfaltert, Veien er i svært dårlig forfatning med store setninger i grunnen, dype hull, nedslitt veibane og underlaget er mange plasser presset ut i grøften. Veien er med andre ord i ferd med å kollapse totalt!
Trafikkgrunnlag:	2 Gårdsbruk Feriesenter Hyttefelt Jøaveien 10 Boligenheter
Merknad:	Fritidsboligfelt langs Gjøstølveien er etablert.

Vei nr 14
Jøaveien

Lengde 1775m
Bredde 3,5m




Tilstand: Asfaltet

Trafikkgrunnlag: 3 boligenheter, 6 fritidsboliger

Merknader: Det er 2 felt regulert til fritidsboliger i området.

Vei nr 15
Ersnesveien

Lengde 1711m
Bredde 4m



Tilstand: Asfaltert
Noe sprekker og krakelering.

Trafikkgrunnlag: Vorpåveien
1 gårdbruk
8 boligenheter
5 fritidsboliger

Vei nr 16 Vorpåveien

Lengde 540m
Bredde 3m




Tilstand: Grusvei
Dårlig underlag
Mangler veigrøfter/stikkrenner
Lite grus

Trafikkgrunnlag: 3 boligenheter
4 fritidsboliger

Vei nr 17
Gjeldbergsøya

Lengde 1160m
Bredde 3,5m




Tilstand: Asfaltert 2015, bra stand

Trafikkgrunnlag: 7 Boligenheter
 5 fritidsboliger

Vei nr 18
Gjelbergsvatnet

Lengde 460m
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei, ganske bra
Litt lite grus

Trafikkgrunnlag: Smøla vannverk, renseanlegg

Vei nr 19
Returpunkt Stensøya


Plass



Tilstand: Asfaltet.

Vei nr 20
Stensøya

Lengde 1190m
Bredde 3,5m
Fartsgrense: 1190m 50 km/t



Tilstand: Asfaltert, bra
Siste 210m (Til almenningskai) er grusvei med lite grus og fjell i dagen

Trafikkgrunnlag: Almenningskai
26 Boligenheter

Vei nr 21
Strømskaget

Lengde 197m
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei
Dårlig underlag, bergknauser i vegkant/veibane
Lite grus
Mye hull

Trafikkgrunnlag: 1 Gårdsbruk
2 Boligenheter
2 Fritidsboliger

Vei nr 22
Vei på Stensøyneset

Lengde 75m
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei
Lite grus, en del hull

Trafikkgrunnlag: 2 Boligenheter
1 fritidsbolig

Merknader: Denne veien har vært vedtatt nedlagt.

Vei nr 23
Skarpnesveien

Lengde 1580m
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei
Dårlig underlag, bergknauser i vegkant/veibane
Mangler en del veigrøfter/stikkrenner

Trafikkgrunnlag: Brattvær kirke
2 gardsbruk
6 Fritidsboliger

Vei nr 24
Smøla alderspensjonat

Lengde 90m
Bredde 23m




Tilstand: Asfaltert.

Trafikkgrunnlag: Smøla alderspensjonat
1 Boligenhet.

Vei nr 25
Utstrandveien

Lengde 560m
Bredde 3m



Tilstand: Asfaltert

Trafikkgrunnlag: 7 Boligenheter

16 Fritidsboliger

Vei nr 26
Båtnesveien

Lengde 300m
Bredde 3,5m



Tilstand: Asfaltert

Trafikkgrunnlag: 5 Boligenheter
7 Fritidsboliger

Vei nr 27
Kai/molo Dyrnes

Lengde 700m
Bredde 2,5 – 4m



Tilstand: Bra, asfaltert

Trafikkgrunnlag: Almenningskai
Returpunkt (Renovasjon)
Smøla oppdrettsservice
Brygger
8 boligenheter

Vei nr 28
Pumpestasjon avløp Dyrnes

Plass



Tilstand: Grus.

Trafikkgrunnlag: Pumpestasjon for avløpsnett

Vei nr 29
Returpunkt Dyrnes

Plass



Tilstand: Grus.

Trafikkgrunnlag: Returpunkt (miljøstasjon)

Vei nr 30
Boligfelt Dyrnes

Lengde 320m
Bredde 3m
Fartsgrense: 300m 30 km/t




Tilstand: Grus/asfalt (Har vært asfaltert)
Svært dårlig
Dårlig underlag
Svært ujevn/humpete
Mye hull
Reasfaltering må sees i sammenheng med oppgradering av
avløpsanlegget som ligger i tilknytning til veibanen.

Trafikkgrunnlag: 11 boligenheter
2 utleiebygg m/boligenheter

Vei nr 31
Vei på Råket

Lengde 50m
Bredde 3m



Tilstand: Grusvei, svært dårlig , lite grus,
Mangler veigrøfter,
Bergknauser i veien

Trafikkgrunnlag: 2 Boligenheter
2 Fritidsboliger

Vei nr 32
Dyrnesveien

Lengde 150m
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei, bra stand

Trafikkgrunnlag: Smøla golfklubb
7 boligenheter
1 fritidsbolig
Gårdstun/fjøs/redskapshus

Vei nr 33
Bakkamyra skole/barnehage

Lengde: 200m
Plass




Tilstand: Asfalt med sprekker/hull.

Trafikkgrunnlag: Skole/Barnehage
Samfunnshus

Vei nr 35
Pumpestasjon vann Dynes

Lengde 70m
Bredde 3,5m




Tilstand: Grusvei Godt underlag
Det begynner å bli noe gjengrodd i veikantene

Trafikkgrunnlag: Vannverkets pumpestasjon

Vei nr 36
Stornesveien

Lengde 1720m
Bredde 4,5m



Tilstand: Asfaltert.
Relativt bra tilstand.
En 300m strekning har noe sprekkdannelse og krakelering.
Trær og kratt i veikanten må ryddes.

Trafikkgrunnlag: Ambulanse/utrykning
27 boenheter

Vei nr 37
Nordstrandveien

Lengde 2150m
Bredde 3-4m



Tilstand: Asfaltert.
Krakelert/nedpressede spor på hele strekningen. Ny asfalt fra innkjøring mot øst frem til SalMar verkstedbygg men den er også krakelert i hele lengden.
Ujevnheter i sentrum av Dyrnes der veien har vært gravd over.

Trafikkgrunnlag: Tettbebyggelse på Dyrnes
Smøla havfiskesenter/Næringsdrift/SalMar

Merknad: Denne veien ble svært tungt belastet under vindmølleutbyggingen.

Vei nr 38
Vei til fryseriet (Dyrnes)

Lengde 80m
Bredde 5m



Tilstand: Grusvei (Har vært asfaltert ?).
Mangler grus.

Trafikkgrunnlag: Gamle fryseriet

Merknader. Det må utføres en del utskifting/erstatning av vannledninger som ligger i/ved veibanen

Vei nr 39
Brennskaget

Lengde 950m
Bredde 3m



Tilstand: Grusvei
Dårlig underlag, bergknauser i vegkant/veibane
En del hull

Trafikkgrunnlag: 5 boligenheter
4 fritidsboliger

Vei nr 40
Eineset

Lengde 1100m
Bredde 3m




Tilstand: Grusvei
Dårlig underlag, bergknauser i vegkant/veibane
Kratt/skog i veikant ryddet 2016/17
Lite grus
Mye hull

Trafikkgrunnlag: 3 boligenheter
3 fritidsboliger

Vei nr 41-42-43
Hopen sentrum/ Hopen bofellesskap

Lengde 870m
Bredde 3-4m




Tilstand: Asfalt, generelt bra

Trafikkgrunnlag: Hopen Kirke
Omsorgsboliger (NKS)
Hopen Bofellesskap
Hopen utleieboliger.
17 boligenheter

Vei nr 44
Vei til Varden

Lengde 95m
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei
Godt underlag
Lite grus
.

Trafikkgrunnlag: Nordsmøla ungdomslag

Vei nr 45
Skagaveien

Lengde 280m
Bredde 3m




Tilstand: Grusvei
 Svært dårlig underlag
 Lite grus på øvre del
 Noe hull

Trafikkgrunnlag: 6 boligenheter
 3 fritidsboliger

Merknader: Denne veien er en” jordvei”, her må påregnes en betydelig utskifting av masser.

Vei nr 46
Rådhuset – Nordsia senter

Lengde 530m
Bredde 3,5m



Tilstand: Asfaltert, grus på "Rundkjøringen" bak senteret
Slitt asfalt og noen hull på strekningen fra FV-669 og opp til Byggfag Smøla

Trafikkgrunnlag: Smøla rådhus, Postverket, Byggfag Smøla, Omegasenteret, Smølahallen, returpunkt og atkomst for kunstgressbanen

Merknader: Pågående stedsutvikling (Ny skole) vil gi en oppgradering av området.

Vei nr 47
Returpunkt Hopen

Plass



Tilstand: Asfaltert, men den begynner å bli slitt med kumlokk som stikker opp og med noen hull.

Trafikkgrunnlag: Returpunkt (Miljøstasjon)

Vei nr 48
Gammelveien

Lengde 210m
Bredde 3m




Tilstand: Grusvei
Lite grus
Høye kanter
Noen hull

Trafikkgrunnlag: 4 Leiligheter
1 Boenhet

Vei nr 49 Veier på Veiholmen

Lengde 1900m
Bredde 2-4m



Tilstand: Asfaltert.
Relativt bra tilstand.
Inner innveien:
Stort hull ved hovedvei
I den siste veien på boligfelt, har det grodd planter (løvetann) gjennom asfalten.

Ytter innveien:
Slitt og hullete asfalt ca 150m etter graving av kloakk.
Hull i asfalten nede ved hovedveien

Nordsetto:

Lappet og hullede asfalt på strekningen før brua.

Trafikkgrunnlag:

Veidholmen barnehage

Veiholmen samfunnshus

Tettbygd strøk.

Vei nr 50
Brannstasjon Veiholmen

Plass



Tilstand: Asfaltert.

Trafikkgrunnlag: Brannstasjon

Vei nr 51
Veiholmen barnehage

Plass



Tilstand: Asfaltet.

Trafikkgrunnlag: Barnehage

Vei nr 52
Kai Vattholmen

Lengde 1600m
Bredde 2-4m



Tilstand: Asfaltet.
Relativt bra tilstand.

Trafikkgrunnlag: Almenningskai
Veidholmen salg og Service
Lyngvær partrederei ANS
SmØLa mikrobryggeri
6 boenheter
Naustområde

Vei nr 53
Miljøstasjon Veiholmen

Plass



Tilstand: Asfaltert.

Trafikkgrunnlag: Miljøstasjon, offentlige toaletter, parkeringsplass

Vei nr 54
Hovedveien på Været

Lengde 1600m
Bredde 3-4m



Tilstand: Asfaltet.
Ganske "nedslitt", noe krakelering, ny bru under oppføring
Defekt sluk/stikkrenne ved gnr 052/019.

Trafikkgrunnlag: Tettbygd strøk

Vei nr 55
Holbergveien

Lengde 430m
Bredde 4m



Tilstand: Asfaltet
Trafikkgrunnlag: 20 boligenheter

Vei nr 56
Stensøysund

Lengde 550m
Fartsgrense: 30km/t 380m
Bredde 4m



Tilstand: Asfaltert.
Litt for skarpe fartsdumper.

Trafikkgrunnlag: Småbåthavn
Holbergveien
18 boligenheter

Vei nr 58
Nordsmøla skole/barnehage.

Lengde	Plass
Bredde	3,5m



Tilstand:	Asfalt
-----------	--------

Trafikkgrunnlag:	Nordsmøla skole/barnehage.
------------------	----------------------------

Vei nr 59
Vei ved Moldstad

Lengde 1000m
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei, bra stand

Trafikkgrunnlag: 1 Gardsbruk.

Vei nr 60
Vestliveien

Lengde 1250m
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei
Veien er i dårlig forfatning.

Trafikkgrunnlag: 4 Boligenheter
2 Nedlagte gårdsbruk.
1 museum
Transport av rundballer og grønnsaker

Merknader: Denne veien ligger ikke på fast grunn, men flyter på myra.
Dette medfører at jordmasse presses opp på siden av veien, slik at
veigrøftene må renses med jevne mellomrom.
For å få ett noenlunde stabilt underlag, så må det benyttes stein/pukk-
fylling og geonett.

Vei nr 61
Moldvassheia

Lengde 1670m
Bredde 4m



Tilstand: Grusvei
En del dårlige grøfter/stikkrenner
En del avkjørsler mangler stikkrenne

Trafikkgrunnlag: 3 Gardsbruk. (1 Nedlagt)

Merknad: Denne veien ligger ikke på fast grunn, men flyter på myra.
For å få ett noenlunde stabilt underlag, så må det benyttes stein/pukk-fylling og geonett.

Vei nr 62
Storvatnet

Lengde 650m
Bredde 3m



Tilstand: Grusvei.
Dårlig underlag
Lite grus.

Trafikkgrunnlag: Vannverkets pumpestasjon
En del trafikk i forb. med fritid og fiske

Merknader: Dette er også en jordvei, som til dels ligger og flyter på myra.

Vei nr 63
Hyttrabben

Lengde 500m
Bredde 4m



Tilstand: Grusvei
Stort behov for rensking av veigrøfter.

Merknad: Denne veien ligger ikke på fast grunn, men flyter på myra.
For å få ett noenlunde stabilt underlag, så må det benyttes stein/pukk-fylling og geonett.

Vei nr 64
Øvre Rokstadvei

Lengde 765m
Bredde 3m



Tilstand: Grusvei
Lite grus.
Bergknauser i vei/veikanten
Trenger ett par stikkrenner.

Trafikkgrunnlag: 8 boligenheter

Vei nr 65
Fuglsnesveien

Lengde 400m
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei, rester av asfalt
Lite grus.
Bergknauser i vei/veikanten
Trær inn i veibanen

Trafikkgrunnlag: Smøla MC-klubb
Austsmøla bygdalag
6 boligenheter
1 gårdsbruk
1 fritidsbolig

Vei nr 66
Nordvika

Lengde 380m
Bredde 3m



Tilstand: Asfaltert.
Noe slitt asfalt, en del krakelering.

Trafikkgrunnlag: Smølavinduet
Veidholmen fisk (fiskemottak)
Brannstasjon
8 boligenheter

Vei nr 67
Vikan

Lengde 580m
Bredde 3,5m
Fartsgrense 550m 30 km/t



Tilstand: Asfaltert.

Trafikkgrunnlag: Landstasjon Marine Harvest
15 Boligenheter

.

Vei nr 68
Vikan Havneterminal

Lengde 1300m
Bredde 4m



Tilstand: Asfaltet, Bra.

Trafikkgrunnlag: Havneterminal (ISPS kai)
Atlantic Dawn Seafoods
Hopmark partsrederi
Bjøringsøy maskin A/S(Masseuttak)
1 Boligenhet.

Vei nr 69
Nerdvika havn - Promek

Lengde 990m
Bredde 4m




Tilstand: Asfaltert.
Krakeleringer hele veien.
Store skader på asfalten i området ved/før kommunens lager

Trafikkgrunnlag: Almenningskai
Promek AS
Småbåthavn
Skytterlaget.
Nerdvika boligfelt.
8 Boligenheter
Marine Harvest

Vei nr 70
Nerdvika - Gjernes

Lengde 2175m
Bredde 4,5m



Tilstand: Asfaltet.
En del sprekker i asfalten.

Trafikkgrunnlag: 24 Boligenheter.

Vei nr 71
Boligfelt Nerdvika

Lengde 100m
Bredde 4m



Tilstand: Asfaltet.

Trafikkgrunnlag: 3 Boligenheter.

Vei nr 72
Boligfelt Sætran

Lengde 190m (235m)
Bredde 3,5m



Tilstand: Grusvei
Godt underlag
Lite grus
.

Trafikkgrunnlag: 1 boligenheter